
PRÜFEN • ÜBERWACHEN • ZERTIFIZIEREN

## **BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH**





OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH Niederlassung Holthusen Mittelweg 5

19075 Holthusen

Wismar, 22.08.2023 Unsere Zeichen: Sü./Ka. GA: 00383

Eignungsnachw	Eignungsnachweis - Nr. 1089/23			
Auftraggeber:	OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH Niederlassung Holthusen			
Auftragsgegenstand:	Prüfung eines Recycling-Baustoffes nach § 5 der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung)			
Auftrag vom:	25.05.2023			
Art des mineralischen Ersatzbaustoffes:	Recycling-Baustoff RC-1 in der Körnung 0/45 mm (Beton-RC)			
Gewinnungsstätte / Probenahme:	RC-Anlage Holthusen Die Probenahme erfolgte am 19.06.2023 in der RC-Anlage Holthusen durch Herrn Ronny Dreblow der Baustoffprüfstelle Wismar GmbH, im Beisein von Herrn Laube,OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH, nach § 8 der EBV (nach LAGA PN 98) am frei gelagerten Haufwerk.			
Probenmenge:	~ 230 kg			
Aufbereitung:	Die Aufbereitung erfolgt durch eine Vorsortierung, eine Brecher- und Siebanlage sowie eine Stahlaussonderung.			
Untersuchung nach § 9 der EBV durch:	IUQ Institut für Umweltschutz und Qualitätssicherung Dr. Krengel GmbH, Grevesmühlen			
Probeneingang:	19.06.2023			
Prüfzeitraum:	19.06 07.08.2023			

Der Eignungsnachweis umfasst 5 Seiten und 2 Anlagen.

(Anlage 1 - Probenahmeprotokoll, Anlage 2 - Prüfbericht-Nr. 23-04408/23472 vom 07.08.2023)

Belegproben werden höchstens sechs Monate aufbewahrt.

Tel.: 0 38 41 / 76 23 06; www.baustoffprüfstelle.de

## 1. Erstprüfung

#### 1.1 Vergleich der Prüfwerte mit den Materialwerten aus EBV Anlage 1, Tab. 1

Materialklasse		Ergebnisse	RC-1	RC-2	RC-3	Powertung
Parameter	Dim.	IST				Bewertung
pH-Wert		11,8	6-13	6-13	6-13	RC1
elektrische Leitfähigkeit	μs/cm	1950	2500	3200	10000	-
Sulfat	mg/l	51	600	1000	3500	RC1
PAK <sub>15</sub>	μg/l	1,70	4	8	25	RC1
PAK <sub>16</sub> Feststoff	mg/kg	1,17	10	15	20	RC1
Chrom, ges.	μg/l	28,0	150	440	900	RC1
Kupfer	μg/l	39,5	110	250	500	RC1
Vanadium	μg/l	< 10,0	120	700	1350	RC1

### 1.2 Vergleich der Prüfwerte mit Überwachungswerten aus EBV Anlage 4, Tab. 2.2

Parameter	Dim.	IST	SOLL	Bewertung
Arsen	mg/kg	3,49	40	eingehalten
Blei	mg/kg	6,99	140	eingehalten
Chrom	mg/kg	19,0	120	eingehalten
Cadmium	mg/kg	< 0,400	2	eingehalten
Kupfer	mg/kg	12,1	80	eingehalten
Quecksilber	mg/kg	< 0,050	0,6	eingehalten
Nickel	mg/kg	8,94	100	eingehalten
Thallium	mg/kg	< 0,100	2	eingehalten
Zink	mg/kg	31,3	300	eingehalten
Kohlenwasserstoffe C <sub>10</sub> bis C <sub>40</sub>	mg/kg	150	600	eingehalten
Kohlenwasserstoffe C <sub>10</sub> bis C <sub>22</sub>	mg/kg	< 100	300	eingehalten
PCB <sub>6</sub> und PCB-118	mg/kg	n.n.	0,15	eingehalten

## 1.3 Angabe von zusätzlich zu prüfende Parameter für den Eignungsnachweis RC nach EBV Anh. 4, Tab. 2.1

(alle anderen Parameter sind in Anh. 1, Tab. 1 enthalten)

Parameter	Dim.	Ergebnisse	Anforderung
		<u> </u>	3
Chlorid	mg/l	54	-
DOC	mg/l	12	-
MKW	μg/l	110	-
Phenole	μg/l	4,1	
Antimon	μg/l	1,17	-
Arsen	μg/l	1,81	-
Blei	μg/l	13,2	-
Cadmium	μg/l	< 1,00	-
Molybdän	μg/l	14,8	-
Nickel	μg/l	< 10,0	-
Zink	μg/l	92,1	-

#### 1.4 Beurteilung

Es werden die Materialwerte für Recycling-Baustoffe der Klasse RC-1 eingehalten.

Die Überwachungswerte bei dem untersuchten RC-Baustoff werden eingehalten.

Tel.: 03841 / 76 23 06; www.baustoffprüfstelle.de zum Eignungsnachweis-Nr.: 1089/23

Seite: 4

## 2. Betriebsbeurteilung

#### 2.1 Beschreibungen zur Aufbereitungsanlage

Betriebsbeurteilung	Antwort / Bemerkung
Allgemeines	
Liegt eine Genehmigung nach §15 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor?	ja, aktuelle Änderung vom 30.10.2020 AZ: StALU WM-53c-5712.0.8.11.2.2.V76064
Gibt es eine Zulassung als Entsorgungsfachbetrieb?	ja, Zertifikat-Nr. eg0050 vom 04.05.2023 der Entsorgergemeinschaft Nord e.V.
Welche mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) werden hergestellt?	RC-1 (Beton-RC)
Technische Anlagenkomponenten	
Ist die Annahme mit einem ausreichenden Stauraum/ Kontrollbereich vorhanden?	ja, entsprechend Lageplan im Abkippbereich 02
Wird eine Vorsortierung vorgenommen?	ja, durch Sichtung und Einweisung an Eingangswaage Vorsortierung erfolgt nach Materialart und Stückgröße Fremdbestandteile wie Ziegel, Metall, Holz und Folie werden händisch aussortiert
Wie erfolgt die Aufbereitung?	mechanische Vorzerkleinerung und händisches Aussortieren von z.B. Metall und Holz
Benetzung möglich?	ja, über eigenen Brunnen, Schlauchleitungen und Sprühanlagen
Herstellung/Dosierung / Mischung	Prallmühle mit Siebanlage mit Überkornrückführung > 45mm, Windsichtung und Metallabscheider keine Mischung/ Dosierung mit anderen MEB's
Betriebsorganisation	
Wie erfolgt die Annahmekontrolle - Wiegescheine?	organoleptische Prüfung und Sichtprüfung vorab auf der Baustelle, Sichtprüfungen an der Waage organoleptische Prüfung beim Abladen Erstellung einer Wiegenote und Umdeklarationsschein durch Radladerfahrer bzw. Betriebsleiter - entsprechend Annahme- kontrolle und Kippkontrolle laut Betriebshandbuch
Wie und wo wird das Material gelagert und gekennzeichnet?	entsprechend Lageplan, im Bereich 02 für Inputmaterial
Organisation des Brechvorganges?	nach Materialsammung von ca. 1 - 2 Jahren Beauftragung eines Lohnbrechers erfolgt durch Perleberger Recycling GmbH Lohnbrecher bricht max. 5000 t
Wie erfolgt die Verladung? Liegen entsprechende Lieferscheine vor?	Radlader mit Ausgangswaage, Dokumentation im Wiegeschein/ Lieferscheine
Liegt ein Eignungsnachweis entsprechend der MEB vor?	ja, hiermit abgeschlossen, Eignungsnachweis-Nr. 1089/23 vom 22.08.2023

Betriebsbeurteilung	Antwort / Bemerkung
Personelle Ausstattung	
Gibt es ein Organigramm in dem das Personal seine Aufgaben entsprechend zugewiesen bekommt?	ja, Stellenbeschreibung für Werksleiter vorhanden, beinhaltet z.B. Qualitäts- und Annahmekontrolle und Personal des Betriebshofes (Arbeitsschutz)
Wer ist berechtigt und befähigt zur Probenahme nach PN 98?	Herr Laube (Werksleiter) mit Nachweis vom 25.11.2020
Hat das Prüfpersonal ausreichende Kenntnisse über die relevanten Normen und der notwendigen Prüfverfahren? Wer führt die werkseigene Produktions- kontrolle durch?	ja, die Mantelverordnung und die damit verbundenen Zyklen der Güteüberwachung sind bekannt, die gebundenen Unter- suchungsstellen bzw. Überwachungsstelle sind qualifiziert. Eurofins Umwelt Sales

#### 2.2 Bewertung

Die technischen Anlagen, die Betriebsorganisation und die personelle Ausstattung der Aufbereitungsanlage ist für die Herstellung von RC-Baustoff als mineralischer Ersatzbaustoff im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung § 5 Absatz 3 geeignet.

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Schümer Prüfingenieurin

Mismar Grider

Dipl.-Ing. (FH) D. Schaal Leiterin der RAP Stra-Prüfstelle

# Baustoffprüfstelle Wismar GmbH

23966 Wismar, Lübsche Str. 109, Tel.: 03841 / 76 23 06, www.baustoffprüfstelle.de, E-Mail: info@bps-wismar.de

Probenahmeprotokoll in Anlehnung an LAGA PN 98, Stand: Mai 2019				
Auftraggeber/ Betreiber:	Olla Dome En	Son Trans Com	141	
Herkunft:	Niede lassing	Not husen		
Probenahmestelle / Lage:	Halde Sudwe	/		
Grund der Probenahme:	Erstprüfung nach	Ersatzbaustoffvero	ordnung	
	Fremdüberwachur	ig nach Ersatzbau	stoffverordnung	
	Untersuchungen n	ach BBodSchV		
	Sonstiges			
Probenahmetag / Uhrzeit:	19.6.2023	1400		
Probenehmer:	14. Dreslow	7.0		
Anwesende Personen:	16. Lause 1	19		
Untersuchungsstelle:	JUD Dr. Kreng	<u>ال</u>		
Probe-Nr:	10	89/23 6	5A00383	
Abfallart/ Allgemeine Beschreibung:	Bous Luft Be	fou RC of	45 m.1	
(Art der Probe / Farbe / Geruch)	Asphall, Riegel	u.a. Ante.	· Cen	
	mei Bt grand			
	unauffallie	grue (		
Gesamtvolumen/ Form der Lagerung:	5000 t /offere	5000 t / offere Halde - trapezforming		
Lagerungsdauer:	seil An Paul	Jun. 20	23	
Einflüsse auf das Material: (z. B. Witterung, Niederschläge)	1	2 - 1	cops ein Plusse	
Probenahmegerät und -material:	Padlada Ro	senahus sch	10 (52.(564))	
Probenahmeverfahren:	all pureine DSla	111 6	Hanfiversle-	
Anzahl der :	Einzelproben	Mischproben	Laborproben	
aus ca. 5003 Erstprodur	hon 36	9	Λ	
Anzahl der Einzelproben je Mischprobe:	4 zu i 2	liter (il	15865. Ca. 230/4)	
Probenvorbereitungsschritte:	homoguisien	a and teile	en (Riffeltile)	
Probentransport / Kühlung:	geschlossen e Kuns	Ish flehalk	Transporte/ shue	
Vor-Ort-Untersuchung:	orjano by lish	stine Beli	ud	
Beobachtungen bei der PN/ Bemerkunge	n: keine	<i>V</i>		
Probenrücklage:  bis 02	2024 ents	orgt	10-	
Holfharen 19 6. 27		>	47)	
Ort/ Datum	Auftraggeber		Probenehmer	
Probenahmeprotokoll-Nr.: X24	Blatt: 1/1	Ausgabe:	1	



# Institut für Umweltschutz und Qualitätssicherung Dr. Krengel GmbH

Prüfbericht - Nr. 23-04408/23472

Auftraggeber : Baustoffprüfstelle Wismar

Lübsche Straße 109 23966 Wismar

Analysenauftrag : Untersuchung einer RC-Baustoffprobe auf ausgewählte Parameter der

EBV gemäß Angebot 2/035/Le/0123 Paket 1. Auftrag vom 27.06.2023

Probenbezeichnung /

Herkunft

RC-Baustoff (Beton) 1089/23: RC-Anlage Holthusen

RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 0,3: RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 1: RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 2:

RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 4:

Labor-Nr. 23-04408 23-04409 23-04410 23-04411 23-04412

Probenahme durch Auftraggeber

Probenahmedatum unbekannt

Probeneingang : 27.06.2023

Bearbeitungszeitraum : 28.06.2023 - 07.08.2023

Analysenmethoden : siehe folgende Seite(n)

Grevesmühlen, den 07.08.2023

M. Krengel

Seite 1 von 7

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma IUQ durchgeführt wird, übernehmen wir keine Verantwortung für deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten der genommten Verfahren werden, wenn nicht anders angegeben, eingehalten und sind auf Anfrage verfügbar. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit NA gekennzeichnet.

	1 Tulbericht - Nr. 25-04400/25472		
Probenbezeichnung	RC-Baustoff (Beton) 1089/23		
Probenherkunft	RC-Anlage Holthusen		
Labor-Nummer	23-04408	W.	
Parameter	Verfahren	Einheit	Messergebni
Laboruntersuchungen		· ·	
Aussehen	organoleptisch	-	RC- Gemisch
Farbe	organoleptisch	-	grau
Geruch	organoleptisch	-	I. nach MKW
Trockenmasse	DIN EN 14346: 2007-03	Ma-%	95,1
Kohlenwasserstoffe C <sub>10</sub> - C <sub>22</sub>	DIN EN 14039: 2005-01	mg/kg TM	< 100
Kohlenwasserstoffe C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub>	DIN EN 14039: 2005-01	mg/kg TM	150
Schwermetalle	h		.I
Arsen (As)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	mg/kg TM	3,49
Blei (Pb)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/kg TM	6,99
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	mg/kg TM	< 0,400
Chrom (Cr)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/kg TM	19,0
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/kg TM	12,1
Nickel (Ni)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/kg TM	8,94
Quecksilber (Hg)	DIN EN ISO 12846: 2012-08	mg/kg TM	< 0,050
Thallium (TI)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	mg/kg TM	< 0,100
Zink (Zn)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/kg TM	31,3
Polycyclische aromatische KW	**		
Naphthalen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	< 0,05
Acenaphtylen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	< 0,05
Acenaphten	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	< 0,05
Fluoren	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	< 0,05
Phenanthren	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,12
Anthracen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	< 0,05
Fluoranthen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,26
Pyren	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,21
Benz(a)anthracen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,11
Chrysen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,09
Benzo(b)fluoranthen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,10
Benzo(k)fluoranthen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,07
Benzo(a)pyren	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,09
ndeno(1,2,3-cd)pyren	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,06
Dibenz(ah)anthracen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	< 0,05
Benzo(ghi)perylen	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	0,06
Summe PAK nach EPA	DIN ISO 18287: 2006-05	mg/kg TM	1,17
Polychlorierte Biphenyle			
PCB 28	DIN EN 17322: 2021-03	mg/kg TM	< 0,010
PCB 52	DIN EN 17322: 2021-03	mg/kg TM	< 0,010
PCB 101	DIN EN 17322: 2021-03	mg/kg TM	< 0,010
PCB 118	DIN EN 17322: 2021-03	mg/kg TM	< 0,010
PCB 153	DIN EN 17322: 2021-03	mg/kg TM	< 0,010
PCB 138	DIN EN 17322: 2021-03	mg/kg TM	< 0,010
PCB 180	DIN EN 17322: 2021-03	mg/kg TM	< 0,010
Summe PCB <sub>6</sub> und PCB-118	berechnet	mg/kg TM	n.n.
Eluatuntersuchungen Werte berech	net nach DIN 19528		
luatherstellung	DIN 19528: 2009-01	-	
H-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04	-	11,8
eitfähigkeit des Eluates	DIN EN 27888: 1993-11	μS/cm	1950
		- 111	

Probenbezeichnung	RC-Baustoff (Beton) 1089/23		
Probenherkunft	RC-Anlage Holthusen		
Labor-Nummer	23-04408		
Parameter	Verfahren	Einheit	Messergebni
Eluatuntersuchungen Werte bere	echnet nach DIN 19528	<del>\</del>	
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	54
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	51
DOC	DIN EN 1484: 2019-04	mg/l	12
Kohlenwasserstoffe MKW	DIN EN ISO 9377-2: 2001-07	μg/l	110
Phenole	DIN 38407-27: 2012-10	µg/l	4,1
Schwermetaligehalt Eluat	<u> </u>		,
Antimon (Sb)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	µg/l	1,17
Arsen (As)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	μg/l	1,81
Blei (Pb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	µg/l	13,2
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 1,00
Chrom, ges. (Cr)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	28,0
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	39,5
Molybdän (Mo)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	µg/l	14,8
Nickel (Ni)	DIN EN ISO 17294-2; 2017-01	µg/l	< 10,0
Vanadium (V)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	µg/l	< 10,0
Zink (Zn)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	92,1
Polycyclische aromatische KW in	n Eluat		
Acenaphtylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Acenaphten	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,345
Fluoren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,163
Phenanthren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,633
Anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,145
-luoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,246
Pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,166
Benz(a)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Chrysen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Benzo(b)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Benzo(k)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Benzo(a)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
ndeno(1,2,3-cd)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Dibenz(ah)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Benzo(ghi)perylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Summe PAK <sub>15</sub>	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	1,70

#### Bemerkungen:

Die Konzentrationen der Eluatparameter wurden gemäß DIN 19528 aus den Einzelfraktionen berechnet.

Probenbezeichnung RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 0,3			
Labor-Nummer 23-04409			
Parameter	Verfahren	Einheit	Messergebni
Eluatuntersuchungen			
Eluatherstellung	DIN 19528: 2009-01	-	
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04	-	11,9
Leitfähigkeit des Eluates	DIN EN 27888: 1993-11	μS/cm	2460
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	170
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	120
DOC	DIN EN 1484: 2019-04	mg/l	34
Kohlenwasserstoffe MKW	DIN EN ISO 9377-2: 2001-07	µg/l	96
Phenole	DIN 38407-27: 2012-10	µg/l	8,0
Schwermetaligehalt Eluat			
Antimon (Sb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0
Arsen (As)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	4,71
Blei (Pb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 1,00
Chrom, ges. (Cr)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	53,4
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	93,0
Molybdän (Mo)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	47,9
Nickel (Ni)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	11,3
Vanadium (V)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	10,9
Zink (Zn)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0
Polycyclische aromatische KW in	Eluat		
Acenaphtylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Acenaphten	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,104
Fluoren	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	< 0,100
Phenanthren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,215
Anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	< 0,100
Fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Benz(a)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Chrysen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Benzo(b)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	< 0,100
Benzo(k)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Benzo(a)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
ndeno(1,2,3-cd)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Dibenz(ah)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	< 0,100
Benzo(ghi)perylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100
Summe PAK <sub>15</sub>	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,519

Legende: TM,TS, wf = Trockenmasse / OS,FM = Originalsubstanz / ar = im Lieferungszustand / MPN = most propable number / n.n. = nicht nachweisbar / BG = Bestimmungsgrenze

#### Bemerkungen:

Probenbezeichnung RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 1				
Labor-Nummer 23-04410				
Parameter	Verfahren	Einheit	Messergebni	
Eluatuntersuchungen				
Eluatherstellung	DIN 19528: 2009-01	-		
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04	-	11,8	
Leitfähigkeit des Eluates	DIN EN 27888: 1993-11	μS/cm	2150	
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	54	
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	48	
DOC	DIN EN 1484: 2019-04	mg/l	13	
Kohlenwasserstoffe MKW	DIN EN ISO 9377-2: 2001-07	μg/l	130	
Phenole	DIN 38407-27: 2012-10	μg/l	5,7	
Schwermetaligehalt Eluat				
Antimon (Sb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0	
Arsen (As)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	3,14	
Blei (Pb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	37,7	
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 1,00	
Chrom, ges. (Cr)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	µg/l	30,7	
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/I	39,2	
Molybdän (Mo)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	21,8	
Nickel (Ni)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/I	< 10,0	
Vanadium (V)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0	
Zink (Zn)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	263	
Polycyclische aromatische KW ir	n Eluat	*,		
Acenaphtylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Acenaphten	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,479	
Fluoren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,243	
Phenanthren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,841	
Anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,199	
Fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,318	
Pyren	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	0,211	
Benz(a)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	< 0,100	
Chrysen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Benzo(b)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Benzo(k)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Benzo(a)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
ndeno(1,2,3-cd)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Dibenz(ah)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/I	< 0,100	
Benzo(ghi)perylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/I	< 0,100	
Summe PAK <sub>15</sub>	DIN 38407-39: 2011-09	μg/I	2,29	

Legende: TM,TS, wf = Trockenmasse / OS,FM = Onginalsubstanz / ar = im Lieferungszustand / MPN = most propable number / n.n. = nicht nachweisbar / BG = Bestimmungsgrenze

#### Bemerkungen:

Probenbezeichnung RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 2					
Labor-Nummer	23-04411	23-04411			
Parameter	Verfahren	Einheit	Messergebni		
Eluatuntersuchungen	,				
Eluatherstellung	DIN 19528: 2009-01	-			
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04	-	11,7		
Leitfähigkeit des Eluates	DIN EN 27888: 1993-11-	μS/cm	1660		
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	19		
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/i	33		
DOC	DIN EN 1484: 2019-04	mg/l	5,4		
Kohlenwasserstoffe MKW	DIN EN ISO 9377-2: 2001-07	μg/l	99		
Phenole	DIN 38407-27: 2012-10	μg/l	1,8		
Schwermetaligehalt Eluat					
Antimon (Sb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	2,33		
Arsen (As)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 2,00		
Blei (Pb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	µg/l	< 10,0		
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 1,00		
Chrom, ges. (Cr)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	µg/I	18,5		
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/I	23,7		
Molybdän (Mo)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 5,0		
Vickel (Ni)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/I	< 10,0		
Vanadium (V)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0		
Zink (Zn)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0		
Polycyclische aromatische KW in	n Eluat	1//	1,		
Acenaphtylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
Acenaphten	DIN 38407-39: 2011-09	μg/I	0,324		
Fluoren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,157		
Phenanthren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,613		
Anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,150		
Fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,269		
Pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,184		
Benz(a)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
Chrysen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/I	< 0,100		
Benzo(b)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
Benzo(k)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
Benzo(a)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
ndeno(1,2,3-cd)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
Dibenz(ah)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
Benzo(ghi)perylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100		
Summe PAK <sub>15</sub>	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	1,70		

Legende: TM,TS, wf = Trockenmasse / OS,FM = Originalsubstanz / ar = im Lieferungszustand / MPN = most propable number / n.n. = nicht nachweisbar / BG = Bestimmungsgrenze

#### Bemerkungen:

Probenbezeichnung RC-Baustoff (Beton) 1089/23 Perkolat (W/F) 4				
Labor-Nummer	23-04412	23-04412		
Parameter	Verfahren	Einheit	Messergebni	
Eluatuntersuchungen			1	
Eluatherstellung	DIN 19528: 2009-01	-		
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04	-	11,7	
Leitfähigkeit des Eluates	DIN EN 27888: 1993-11	μS/cm	1220	
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	4,9	
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	21	
DOC	DIN EN 1484: 2019-04	mg/l	3,0	
Kohlenwasserstoffe MKW	DIN EN ISO 9377-2: 2001-07	μg/l	81	
Phenole	DIN 38407-27: 2012-10	μg/l	0,93	
Schwermetaligehalt Eluat			-1	
Antimon (Sb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	1,89	
Arsen (As)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 2,00	
Blei (Pb)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0	
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	µg/l	< 1,00	
Chrom, ges. (Cr)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0	
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	10,8	
Molybdän (Mo)	DIN EN ISO 11885: 2009-09	μg/l	< 10,0	
Vickel (Ni)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0	
Vanadium (V)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0	
Zink (Zn)	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01	μg/l	< 10,0	
Polycyclische aromatische KW in	n Eluat			
Acenaphtylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Acenaphten	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,202	
Fluoren	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	< 0,100	
Phenanthren	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	0,452	
Anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	0,104	
Fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	0,202	
Pyren	DIN 38407-39: 2011-09	µg/l	0,136	
Benz(a)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Chrysen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Benzo(b)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Benzo(k)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Benzo(a)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
ndeno(1,2,3-cd)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Dibenz(ah)anthracen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/l	< 0,100	
Benzo(ghi)perylen	DIN 38407-39: 2011-09	μg/I	< 0,100	
Summe PAK <sub>15</sub>	DIN 38407-39: 2011-09	μg/I	1,15	

Legende: TM,TS, wf = Trockenmasse / OS,FM = Originalsubstanz / ar = im Lieferungszustand / MPN = most propable number / n.n. = nicht nachweisbar / BG = Bestimmungsgrenze

#### Bemerkungen: